

# Sird





## CONSISTENZA DEGLI EDIFICI

**RAPPORTO 1:1000**



Cooperativa Architetti e Ingegneri c.so Garibaldi 7 Reggio E  
Dott. Ing. Marcello Montanari

PROGETTO

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Edifici in cattive condizioni  |  |
| Edifici in mediocre condizioni |  |
| Edifici in buone condizioni    |  |
| Edifici in abbandono           |  |

